



## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2025.11.04
禅思 L2 固件版本:	V06.00.01.04
升级方式:	microSD 卡安装包升级
配套固件及软件版本:	M400 飞行器固件: V16.00.00.05 DJI RC Plus 2 遥控器固件: V01.64.07.02 DJI Pilot 2 App: V16.0.0.49 M350 RTK 飞行器固件: V14.01.00.07 M300 RTK 飞行器固件: V64.01.00.09 DJI RC Plus 遥控器固件: V06.02.13.11 DJI Pilot 2 App: V14.3.0.35

---

### 本次更新

- 修复部分已知问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至配套版本，否则将影响使用

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>



## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2025.06.10
禅思 L2 固件版本:	V05.00.10.01
升级方式:	microSD 卡安装包升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V14.01.00.06 M300 RTK 飞行器固件: V64.01.00.04 DJI RC Plus 遥控器固件: V05.02.13.04 DJI Pilot 2 App: V13.0.4.1

---

### 本次更新

- 新增支持 Matrice 400。
- 修复部分已知问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至配套版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>

## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2024.12.06
禅思 L2 固件版本:	V04.00.10.01
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V10.01.08.05 M300 RTK 飞行器固件: V60.01.08.06 DJI RC Plus 遥控器固件: V05.02.13.01 DJI Pilot 2 App: V10.1.8.17

---

### 本次更新

- 修复在雷达建模航线任务中开启“同时拍摄可见光照片”后，实际照片拍摄数量与预计拍摄数量相差较大的问题。
- 修复短时间内多次进入、退出回放后，偶现功能异常的问题。
- 修复可见光和点云实时画面出现图传卡顿的问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至配套版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>

## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2024.11.07
禅思 L2 固件版本:	V04.00.07.01
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V10.01.08.05 M300 RTK 飞行器固件: V60.01.08.06 DJI RC Plus 遥控器固件: V05.02.13.01 DJI Pilot 2 App: V10.1.8.16

---

### 本次更新

- M300 RTK 飞行器搭配 DJI RC Plus 遥控器使用时，新增支持仿线飞行功能。
- 惯导标定功能更名为航向标定。
- 雷达建模航线开启航向标定设置时，新增效率模式选项，减少航线过程中标定飞行次数。
- 创建雷达建模航线任务时，关闭“同时拍摄可见光照片”设置（原真彩上色），航线任务执行过程中将不再拍摄照片。
- 仿线飞行功能优化：
  - a) 当飞行器在岔路口悬停时，支持暂停仿线任务，手动控制飞行器飞过路口后继续执行仿线任务，期间点云录制不会终止。
  - b) 当飞行器在岔路口悬停时，支持通过遥控器波轮控制云台朝向。
  - c) 新增岔路标记设置，开启后将在岔路口自动生成 Pin 点。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至配套版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>

## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2024.07.18
禅思 L2 固件版本:	V03.00.0005
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V10.01.0009 M300 RTK 飞行器固件: V60.01.0003 DJI RC Plus 遥控器固件: V05.02.1106 DJI Pilot 2 App: V10.1.0.30

---

### 本次更新

- 搭配 M350 RTK 飞行器使用时, 新增仿线飞行功能, 适用于电力通道场景。
- 雷达建模航线任务结束后, 作业质量报告中新增 RTB 数据结果。
- 优化雷达建模倾斜摄影航线, 配合大疆智图可生成更好的三维模型。
- 优化点云 liveview 显示效果, 减少飞行时实时点云漂移问题。
- 修复偶现点云录制异常结束后, 新航线任务文件夹中只有 JPG 文件, LDR 和 IMU 文件在上一个任务文件夹中的问题。
- 优化雷达时间同步策略, 修复部分场景下偶现的点云错乱问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至最新版本, 否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>



## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2024.04.28
禅思 L2 固件版本:	V02.00.0002
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V10.00.06.02
	M300 RTK 飞行器固件: V60.00.01.07
	DJI RC Plus 遥控器固件: V03.02.09.08
	DJI Pilot 2 App: V10.0.6.12

---

### 本次更新

- 修复偶现误报相机风扇异常的问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至最新版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>

## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2024.02.22
禅思 L2 固件版本:	V02.00.0001
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V09.01.01.02 M300 RTK 飞行器固件: V59.01.00.01 DJI RC Plus 遥控器固件: V03.02.09.07 DJI Pilot 2 App: V9.1.0.21

---

### 本次更新

- 新增支持 H.265 为默认录像编码格式，用户可在相机设置中切换默认格式。
- 航线任务中，惯导标定间隔时长延长至 200 秒。
- 优化实时点云显示效果，减少悬停场景下实时点云漂移现象。
- 优化点云文件存储格式，减小部分场景下点云文件大小。
- 支持通过 App 购买、激活云 PPK 服务，以及查看云 PPK 服务剩余时长。
- 修复安装 L2 的云台组件连接至飞行器 2 号 USB-C 接口时，App 中显示 L2 为负载 1 的问题。
- 修复开启真彩上色并切换为点云录制模式时，通过遥控器拍照按键触发拍照后，无法在 App 中结束拍照以及开始点云录制的问题。
- 修复偶现作业质量报告拉取失败后，microSD 卡中存在作业质量报告文件，但 App 显示报告不存在的问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至最新版本，否则将影响使用。
- 更新 L2 固件后采集的点云数据，需搭配 V4.0.0 及后续版本大疆智图进行解算。
- L2 升级至此版本后将无法降级至 V01.00.0002 或更低版本。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>



## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2023.11.27
禅思 L2 固件版本:	V01.00.0002
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V08.00.00.04
	M300 RTK 飞行器固件: V58.00.00.10
	DJI RC Plus 遥控器固件: V02.02.05.07
	DJI Pilot 2 App: V8.0.0.38

---

### 本次更新

- 修复部分场景飞行轨迹下出现点云噪点的问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至最新版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>

## 禅思 L2 发布记录

---

发布日期:	2023.10.30
禅思 L2 固件版本:	V01.00.0001
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V08.00.00.03
	M300 RTK 飞行器固件: V58.00.00.09
	DJI RC Plus 遥控器固件: V02.02.05.07
	DJI Pilot 2 App: V8.0.0.38

---

### 本次更新

- 修复激光打点所产生的 Pin 点在 AR 投射显示时位置偏差过大的问题。
- 修复 microSD 卡中文件过多导致作业质量报告拉取失败的问题。

### 注意

- 务必确保飞行器、遥控器、L2 固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至最新版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-l2>