

2016.5.9

Übersicht

1. All-in-One Firmware Version: v1.6.80
2. DJI GO App iOS Version: v2.8.0
3. DJI GO App Android Version: v2.8.0

Was ist neu

1. Verbesserte Stabilisierung des Fluggeräts durch optimierte Flugcontroller-Logik.
2. Verbesserte Geschwindigkeit der Wiederverbindung des Video Downlinks während des Fliegens.

Hinweis

- Schalte NICHT die Fernbedienung aus und schließe NICHT die DJI GO App während des Aktualisierungsprozesses.

2016.4.7

Übersicht

1. All-in-One Firmware Version: v1.5.70
2. DJI GO App iOS Version: v2.7.1
3. DJI GO App Android Version: v2.7.2

Was ist neu

1. Verbesserte Stabilität des Fluggeräts durch optimierte Flugcontrollerlogik.
2. Optimierte Gimbal Parameter.

Hinweis

- Schalte NICHT die Fernbedienung aus und schließe NICHT die DJI GO App während des Aktualisierungsprozesses.

2016.3.15

Übersicht

1. All-in-One Firmware Version: v1.4.60
2. DJI GO App iOS Version: v2.7.1
3. DJI GO App Android Version: v2.7.0

Was ist neu

1. Optimierte Genauigkeit des Kompasses.
2. Berichtigung des unaufgeforderten Beendens des HDR-Modus.

Hinweis

- Schalte NICHT die Fernbedienung aus und schließe NICHT die DJI GO App während des Aktualisierungsprozesses.

2015.12.22

Übersicht

1. All-in-One firmware Version: v1.3.50
2. DJI GO app iOS Version: v2.4.2
3. DJI GO app Android Version: v2.4.3

Was ist neu

1. Improved battery reliability when using the aircraft in cold environments.
2. Optimized battery management.

Hinweise

- Benutzern wird empfohlen alle Intelligent Flight Batteries mit der All-in-One Firmware zu aktualisieren.
- Schalte NICHT die Fernbedienung aus und schließe NICHT die DJI GO App während des Aktualisierungsprozesses.

2015.9.3

Übersicht

1. All-in-One Firmware Version: v1.1.30
2. DJI GO App iOS Version: v2.2.0
3. DJI GO App Android Version: v2.1.0

Was ist neu

1. Zusätzlicher intelligenter Navigationsmodus einschließlich Point of Interest, Follow Me und Waypoint.
2. Behebung des Problems, dass der Wi-Fi Extender während des Verbindungs-Prozess nicht reagiert.
3. Behebung des Problems, dass das Passwort für den Wi-Fi Extender nicht von der DJI GO App aus zurückgesetzt werden kann.
4. Behebung des Problems, dass der Verbindungs-Prozess nicht von der DJI GO App aus gestartet werden kann.
5. Behebung des Problems, dass die Steuerhebel nicht in der DJI GO angepasst werden können.