

电池管理站 (TB50 适用) 发布记录

发布日期：	2018.11.20
电池管理站固件版本：	V 1.0.0.36
内置电池固件版本：	V 1.0.0.71
DJI Assistant 2 For Battery Station：	V 2.0.0

更新了什么？

- 支持通过电池管理站升级电池固件（充电状态下），按下菜单按键并选择电池升级可进入升级页面。
- 修复过流保护导致风扇偶尔异常停转的问题。
- 修复快充模式下所有电池充满时蜂鸣器偶尔不鸣响的问题。
- 优化电池充电时间的计算方法。

注意！

- 切勿在电池管理站放电状态下对电池固件进行升级。电池固件升级过程中，亦不可切换至放电状态。
- 升级电池固件前请确保电池电量至少在 30% 以上。
- 仅当电池固件版本低于电池管理站内置电池固件版本时，才可对电池进行升级，此时电池管理站首页上会有“Update” 的提示。