

Zenmuse S1 已知问题列表

发布日期:	2025.04.16
Matrice 350 RTK 飞行器固件:	V13.00.04.12
Matrice 300 RTK 飞行器固件:	V63.00.04.10 (用于 DJI RC Plus)
DJI RC Plus 遥控器固件:	V05.02.13.04
DJI Pilot 2 App:	V13.0.4.1
DJI Assistant 2:	V2.1.15

* 确保飞行器固件、遥控器固件以及 Pilot 2 App 均为最新版本，否则将影响使用。

当前版本未修复问题

编号	问题描述	规避措施
1	飞行器同时挂载多个负载设备，飞行记录中负载型号会跳变。	当前飞行记录会交替显示飞行器挂载的多个负载型号。
2	飞行器同时挂载相机、喊话器 V1 或探照灯 S1，选择云台联动时，App 不显示喊话器和探照灯的产品名。	请先通过首页确认不同云台位挂载的负载型号。
3	飞行器挂载喊话器 V1 或探照灯 S1 时，App 设置中的云台缓启停等高级设置无效。	喊话器 V1 或探照灯 S1 不支持云台高级设置功能。
4	在 App 设置中切换语言后点开探照灯 S1 的控制按钮，菜单栏同时显示中文和英文按钮开关。	请重启 App 后使用。
5	M350 与 M300 飞行器使用下置双云台同时挂载探照灯 S1 和 H20 系列或 H30 系列负载时，负载自检时可能会出现干涉碰撞。	请在 1 号位云台负载自检时，手动扶正未自检的 2 号位云台负载。
6	M350 与 M300 飞行器使用下置双云台同时挂载探照灯 S1 和 H30 系列负载并进行联动操作时，当负载偏航轴转动超过 40 度会出现碰撞干涉。	控制负载偏航轴旋转角度在 40 度以内，或者通过旋转飞行器偏航角度满足作业需求，以避免碰撞干涉。
7	探照灯 S1 在低温环境下使用可能会起雾，此时使用照度会有所下降。	建议提前开机对探照灯 S1 进行预热。