

9/5/2016

Aperçu

1. Firmware tout-en-un: version 1.6.80
2. Application DJI GO pour iOS: version 2.8.0
3. Application DJI GO pour Android: version 2.8.0

Nouveautés

1. Amélioration de la stabilité de l'appareil du fait de l'optimisation du contrôleur de vol.
2. Amélioration de la vitesse de reconnexion du retour vidéo lors du vol.

Notes

- N'ÉTEIGNEZ PAS la radiocommande et NE QUITTEZ PAS l'application DJI GO pendant la mise à jour.

7/4/2016

Aperçu

1. Firmware tout-en-un: version 1.4.30
2. Application DJI GO pour iOS: version 2.7.1
3. Application DJI GO pour Android: version 2.7.2

Nouveautés

1. Amélioration de la stabilité de l'appareil du fait de l'optimisation du contrôleur de vol.
2. Optimisation des paramètres de la nacelle.

Notes

- N'ÉTEIGNEZ PAS la radiocommande et NE QUITTEZ PAS l'application DJI GO pendant la mise à jour.

15/3/2016

Aperçu

1. Firmware tout-en-un: version 1.4.60
2. Application DJI GO pour iOS: version v2.7.1
3. Application DJI GO pour Android: version 2.7.0

Nouveautés

1. Optimisation de la précision du compas.
2. Fix apporté au problème de sortie intempestive du mode HDR.

Notes

- N'ÉTEIGNEZ PAS la radiocommande et NE QUITTEZ PAS l'application DJI GO pendant la mise à jour.

22/12/2015

Aperçu

1. Firmware tout-en-un: version 1.3.50
2. Application DJI GO pour iOS: version 2.4.2
3. Application DJI GO pour Android: version 2.4.3

Nouveautés

1. Fiabilité de la batterie améliorée lors de l'usage du drone dans des conditions de basses températures.
2. Gestion de la batterie optimisée.

Notes

- Il est recommandé de mettre à jour toutes vos Intelligent Flight Batteries avec ce firmware.
- N'ÉTEIGNEZ PAS la radiocommande et NE QUITTEZ PAS l'application DJI GO pendant la mise à jour.

3/9/2015

Aperçu

1. Firmware tout-en-un: version 1.1. 30
2. Application DJI GO pour iOS: version 2.2.0
3. Application DJI GO pour Android: version 2.1.0

Nouveautés

1. Rajout des Modes de Navigation Intelligente y compris Point of Interest, Follow Me et Waypoint.
2. Problème de panne du module Wi-Fi lors de l'appairage réglé.
3. Problème d'impossibilité de réinitialiser le mot de passe du module Wi-Fi depuis l'application DJI GO réglé.
4. Problème d'impossibilité d'initialiser le proceed d'appairage depuis l'application DJI GO réglé.
5. Problème d'impossibilité de personnaliser les modes des manettes de la radiocommande depuis l'application DJI GO réglé.