

禅思 H30 系列发布记录

发布日期:	2025.11.04
禅思 H30 系列固件:	V10.05.02.01
升级方式:	microSD 卡安装包升级
配套固件及软件版本:	M400 飞行器固件: V16.00.00.05 DJI RC Plus 2 遥控器固件: V01.64.07.02 DJI Pilot 2 App: V16.0.0.49 M350 RTK 飞行器固件: V14.01.00.17 M300 RTK 飞行器固件: V64.01.00.09 DJI RC Plus 遥控器固件: V06.02.13.11 DJI Pilot 2 App: V14.3.0.35

本次更新

- 搭配 Matrice 400 飞行器时，支持使用广角相机进行 AI 目标识别功能。
- 优化司空 2 空中回传功能。
- 修复偶现司空后台下载挂死问题。

注意

- 务必确保飞行器、遥控器、H30 系列固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至配套版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-h30-series>

禅思 H30 系列发布记录

发布日期:	2025.06.10
禅思 H30 系列固件:	V10.04.04.03
升级方式:	microSD 卡安装包升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V14.01.00.06 M300 RTK 飞行器固件: V64.01.00.04 DJI RC Plus 遥控器固件: V05.02.13.04 DJI Pilot 2 App: V13.0.4.1

本次更新

- 新增支持 Matrice 400。配合使用时，支持以下功能：
 - 1) 支持在司空平台使用框选变焦功能。
 - 2) 支持 AI 目标识别功能。
 - 3) 支持导线巡视功能。

注意

- 务必确保飞行器、遥控器、H30 系列固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至配套版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-h30-series>

禅思 H30 系列发布记录

发布日期:	2024.11.07
禅思 H30 系列固件:	V10.02.0804
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V10.01.0805 M300 RTK 飞行器固件: V60.01.0806 DJI RC Plus 遥控器固件: V05.02.1301 DJI Pilot 2 App: V10.1.8.16

本次更新

- 支持在红外分屏模式下调节变焦相机夜景模式。
- 优化红外相机变焦调节方式。
- 新增红外相机测温标定功能, 请仅在专业人士指导下操作。

注意

- 务必确保飞行器、遥控器、H30 系列固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至配套版本, 否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-h30-series>

禅思 H30 系列发布记录

发布日期:	2024.07.18
禅思 H30 系列固件:	V10.01.0703
升级方式:	microSD 卡安装包升级/App 一键升级
配套固件及软件版本:	M350 RTK 飞行器固件: V10.01.0009 M300 RTK 飞行器固件: V60.01.0003 DJI RC Plus 遥控器固件: V05.02.1106 DJI Pilot 2 App: V10.1.0.30

本次更新

- 支持开启自动夜景模式后，相机根据环境亮度自动切换夜景等级，支持关机保存自动夜景模式设置。
- 修复开启视频预录制功能后，相机在自动夜景模式下无法根据环境亮度自动开启夜景等级的问题。
- 优化部分场景下超清矩阵拍照得到的变焦照片和画框范围的对齐效果。
- 优化部分场景下可见光相机的画质效果。
- 优化录像文件拆分逻辑，延长拆分时长至 45 分钟。
- 优化全景拍照模式，减少拍摄耗时。
- 修复预录制功能开启状态下，重启负载后录制的视频文件显示时间与实际拍摄时间相差 8 小时的问题。
- 修复设置航点航线中的航点任务时，若设置相机变焦倍率超过 200x，执行航线时变焦相机无法达到预设变焦倍率的问题。
- 新增 microSD 卡存储碎片化程度检测。碎片化程度较高时将提醒用户备份素材后格式化。

注意

- 务必确保飞行器、遥控器、H30 系列固件以及 DJI Pilot 2 App 均升级至最新版本，否则将影响使用。

<https://enterprise.dji.com/zenmuse-h30-series>