

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日：	2026.05.21
FW Ver：	01.04.14.02
DJI Mimo アプリ iOS 版：	V2.9.4
DJI Mimo アプリ Android 版：	V2.9.4

最新情報

- インテリジェントハイライト機能を追加しました。有効にすると、動画撮影中にハイライトの瞬間を自動的に検出・記録し、DJI Mimo アプリですばやく編集・シェアできます。
- タイムラプスモードに 9:16 縦向きアスペクト比のサポートを追加しました。
- Web カメラ映像伝送に 4K 解像度のサポートを追加しました。
- 1:1 アスペクト比でグリッドラインを有効にした際の画角を改善しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。



DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日 :	2026.02.06
FW Ver :	01.03.05.08
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	V2.7.0
DJI Mimo アプリ Android 版 :	V2.7.0

最新情報

- 写真モードに Live Photo (ライブフォト) 機能を追加しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日 :	2026.01.12
FW Ver :	01.02.07.02
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	V2.6.8
DJI Mimo アプリ Android 版 :	V2.6.8

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日：	2025.12.23
FW Ver：	01.02.05.21
DJI Mimo アプリ iOS 版：	V2.6.8
DJI Mimo アプリ Android 版：	V2.6.8

最新情報

- 8K 動画撮影のサポートを追加しました。
- Baidu Netdisk、Quark Netdisk、OneDrive、Google Drive、NAS に映像をアップロードできるアップロード機能を追加しました。
- 写真モードにフィルム風トーンのプリセットを追加し、スタイライズされた写真を直接出力できるようになりました。
- QS ボタンのカスタマイズオプションを追加しました。画面オフとズーム。
- マクロレンズまたは FOV Boost レンズ使用時のアスペクト比にカスタムモードのサポートを追加しました。
- マクロレンズ装着時にフォーカスピーキング補助機能を追加しました。
- ウェブカメラの使用、ライブ配信、DP Output などのシーンでジェスチャー操作に対応しました。
- カスタムモードにおいて、周辺光量落ちを除去することでグリッド表示を最適化しました。
- 画質優先モードでの画質を向上しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。



DJI Osmo Action 6 リリースノート

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日： 2025.12.10

FW Ver： 01.01.02.44

DJI Mimo アプリ iOS 版： V2.6.0

DJI Mimo アプリ Android 版： V2.6.0

最新情報

- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

- Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
- モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
- DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。

DJI Osmo Action 6 リリースノート

リリース日 :	2025.11.13
FW Ver :	01.01.02.30
DJI Mimo アプリ iOS 版 :	V2.6.0
DJI Mimo アプリ Android 版 :	V2.6.0

最新情報

- 肌の色味をより美しく表現するためのポートレートモードを追加しました。
- 可変絞り設定にさらに多くの範囲オプションを追加しました。
- ビデオモードにおけるフィルムトーンに新しいオプションを追加。
- ビデオモードにクオリティ優先を追加し、有効にすると画像品質がさらに向上します。
- スローモーションモードで縦長アスペクト比 (9:16) に対応しました。
- 8K フォトモードで画質とダイナミックレンジを最適化しました。
- スーパーナイトモードの画質を最適化しました。
- 一部、マイナーな不具合を修正。

注意事項

FW アップグレードに失敗した場合、以下の方法にもとづいて対応してください。

1. Osmo Action 6 および DJI Mimo アプリを再起動します。
2. モバイル端末の Wi-Fi および Bluetooth 機能を再起動します。
3. DJI Mimo アプリに再び接続した後、再度 FW アップグレードを行います。

以上の方法で依然として問題が改善できない場合、DJI カスタマーサポートまでご連絡ください。