



OSMO+发布记录

发布日期：	2019.02.19
固件版本：	V1.7.1.0
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.52
DJI GO App Android 版本：	V3.1.50

更新了什么？

- 优化低温情况下与型号 HB01-522365 低容量电池的兼容性。

注意：

- 升级完成后，请使用云台自动校准功能进行校准。
- 若升级失败，请重启 Osmo+和 DJI GO App 后重新升级。

OSMO+发布记录

发布日期：	2017.08.31
固件版本：	V1.6.1.0
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.15
DJI GO App Android 版本：	V3.1.11

更新了什么？

- 增加镜头分段标定功能，解决少数相机在无穷远对焦模式下画面不清晰的问题。
- 修复偶现复杂光源下录制的视频文件损坏的问题。
- 修复录制 1080P60 视频时某些图像帧过曝的问题。
- 修复对焦时图传画面变大的问题。

注意：

- 升级完成后，请使用云台自动校准功能进行校准。
- 若升级失败，请重启 Osmo+和 DJI GO App 后重新升级。

OSMO+发布记录

发布日期：	2017.05.17
固件版本：	V1.5.0.90
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.10
DJI GO App Android 版本：	V3.1.5

更新了什么？

- 修复移动延时摄影过程中部分云台横滚轴歪斜导致画面水平不正的问题。
- 修复光学变焦过程中光圈值推送错误的问题(需配合最新版本 DJI GO App iOS v3.1.10 或 Android v3.1.6 使用，其中 Android v3.1.6 版本将于近期发布)。
- 修复长按手机屏幕出现蓝色光圈时，云台轻微偏移的问题。
- 修复某些情况下 Micro SD 卡中的视频文件被覆盖的问题。
- 优化 D-Log 色彩模式算法，扩大画面展示的动态范围，进一步提升画面暗部的细节显示。

注意：

- 升级完成后，请使用云台自动校准功能进行校准。
- 若升级失败，请重启 Osmo+和 DJI GO App 后重新升级。

OSMO+发布记录

发布日期：	2017.01.22
固件版本：	V1.4.0.70
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.2
DJI GO App Android 版本：	V3.1.2

更新了什么？

- 修复了部分云台在某些场景偶现抖动、噪音的问题。

注意：

- 升级完成后，请使用云台自动校准功能进行校准。
- 若升级失败，请重启 Osmo+和 DJI GO App 后重新升级。

OSMO+发布记录

发布日期：	2016.11.16
固件版本：	V1.3.0.50
DJI GO App iOS 版本：	V3.1.0
DJI GO App Android 版本：	V3.1.0

更新了什么？

- 支持一键锁定对焦到无穷远。

注意：

- 升级完成后，请使用云台自动校准功能进行校准。
- 若升级失败，请重启 Osmo+和 DJI GO App 后重新升级。

OSMO+发布记录

发布日期：	2016.10.20
固件版本：	V1.2.0.40
DJI GO App iOS 版本：	V3.0.1
DJI GO App Android 版本：	V3.0.0

更新了什么？

- 修复录影过程中概率性出现的音视频不同步问题。
- 修复图传偶尔中断的问题。
- 录影过程中，大范围转动云台将不会自动对焦，以保证录影画面平稳。

注意：

- 升级完成后，请使用云台自动校准功能进行校准。
- 若升级失败，请重启 Osmo+和 DJI GO App 后重新升级。

OSMO+发布记录

发布日期：	2016.09.13
固件版本：	V 1.1.0.30
DJI GO App iOS 版本：	V2.9.2
DJI GO App Android 版本：	V2.9.1

更新了什么？

- 修复首次启动后小概率出现无图传画面的问题。
- 修复使用移动延时摄影时，某些情况下相机重启的问题。
- 修复移动延时摄影结束后云台不能马上回到中位的问题。
- 修复云台到达限位角度后无法正常回到中位的问题。

注意：

- 若通过 DJI GO App 进行固件升级，需要使用最新版本 DJI GO App (iOS V2.9.2 或 Android V2.9.1)。
- 升级完成后，请使用云台自动校准功能进行校准。
- 若升级失败，请重启 Osmo+和 DJI GO App 后重新升级。